
USB stamp
uC stamp
reset
(top)
USB
5Vdc
0.5 mA
10k
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
~ your circuit here ~
PWR
GND
DIG0
DIG1
DIG2
DIG3
DIG4
DIG5
DIG6
DIG7
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14
SEG15
0.1uf
10uf
ISET
DOUT
DIN
CLK
LOAD
MAX7219CNG